

Reparación de veredas y rampas - antes y después.



Construcción de Rampas

Rampas que se proyecto intervenir: 124

Rampas ejecutadas: 93 (rojas)

Rampas pendientes: 31 (azul)


Se amplian detalles:

- 8 rampas falta colocar tactil arriba y abajo. 3 se localizan en Daniel Muñoz y Dr. Martín C. Martínez, 2 en Daniel Muñoz y Dr. Joaquín Requena, 2 en Dr. Joaquín Requena y Eduardo Víctor Haedo y 1 en Defensa y Av. Uruguay.
- 2 rampas faltan rehacer. Las 2 se localizan en Dr. Joaquín Requena y Daniel Muñoz.
- 21 rampas faltan colocar solo tactil en la parte inferior o superior. 8 se localizan en Eduardo Víctor Haedo y Arenal Grande, 8 en el perímetro de la Plaza Gral. Liber Seregni y 5 en Dr. Joaquín Requena y Colonia.



Equipamiento Instalado

Incorporación de 7 nuevos asientos metálicos en refugios





Incorporación de 3 nuevos refugios (1 faltaba y otros 2 fueron sustituidos porque dificultaban accesibilidad)



ANTES



DESPUÉS



Paradas de ómnibus sin baldosa podotactil: 12 (pendiente)

Resta la colocación de 3 bastidores con información sobre las líneas de transporte (empresa Bordonix)



B UBICACION DE PARADA SIN BALDOSA PODOTACTIL
TOTAL DE PARADAS: 11 u



Instalación de equipamiento - Pendiente

12 asientos metálicos individuales y maceteros en el entorno del BPS

